

インフラビフォーアフター 完成: 令和7年 1月 31日

道路照明灯更新 により、いつまでも安全な町に 鴻野山豊岡線 (常総市 豊岡町)

ビフォー 道路照明灯が経年劣化によりサビが酷く、点灯しても薄暗かった。

アフター 照明灯ポールを交換したことにより、劣化による腐食の改善と
灯具のLED化により、明るく長寿命化することができた。

↓ 施工前



↓ 施工後



⇒

↓ 位置図

