












工事名 ひばりアパート5号棟長寿命化工事

	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上
工事実施前			
工事実施後			

工事名 ひばりアパート5号棟長寿命化工事

	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上
工事実施前			
工事実施後			

工事名 ひばりアパート5号棟長寿命化工事

	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【屋根改修】 屋根の葺き替え → 耐久性の向上	【屋根改修】 屋根の葺き替え → 耐久性の向上
工 事 実 施 前			
工 事 実 施 後			

工事名 ひばりアパート5号棟長寿命化工事

	【塗装改修】 手摺の塗替え → 耐久性の向上	【塗装改修】 手摺の塗替え → 耐久性の向上	【塗装改修】 手摺の塗替え → 耐久性の向上
工事実施前			
工事実施後			

工事名 ひばりアパート5号棟長寿命化工事

	【塗装改修】 扉の塗替え → 耐久性の向上	【塗装改修】 扉の塗替え → 耐久性の向上	【塗装改修】 配管の塗替え → 耐久性の向上
工事実施前			
工事実施後			