

平成31年2月5日
防災・危機管理部原子力安全対策課

日揮(株)技術研究所第2研究棟における火災について (速報)

1 発災(確認)日時

平成31年2月5日(火) 13時12分頃
県への第一報 13時34分

2 発災場所

日揮株式会社技術研究所(東茨城郡大洗町成田町2205)
第2研究棟 パイロット室(非管理区域)

3 状況

(1) 本日(2/5)、第2研究棟パイロット室において、13時12分頃、超臨界水分解試験装置から出火したことから、直ちに日揮社員が消火器により消火しました。

日揮は、13時22分に公設消防へ通報し、13時33分に公設消防により鎮火が確認されました。


原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当するため、情報提供します。

- (2) 放射性物質の漏えい； なし
- (3) 環境への影響； なし
- (4) 人の汚染・被ばく； なし


【添付資料】

- 図1 日揮(株)技術研究所 施設配置図
- 図2 第2研究棟 平面図


問合せ先； 原子力安全対策課
担当； 宮崎, 石川
内線； 2915
外線直通； 301-2916



日揮（株）技術研究所 施設配置図



第2研究棟1階実験室・パイロット



第2研究棟2階実験室

第2研究棟 平面図