

平成23年12月20日
生活環境部原子力安全対策課

原子力機構 原科研 NSRRにおける火災について（速報）

1 発生日時

平成23年12月20日（火） 9時27分

2 発生場所

独立行政法人原子力研究開発機構東海研究開発センター
原子力科学研究所 NSRR原子炉棟

3 状況

(1) 原子力科学研究所は、NSRR原子炉棟において屋根の葺き替え工事をおこなっていたところ、溶接の火花が天井裏の吸音板（グラスウール）に落ちて延焼。

東海村消防が、11時25分に自然鎮火を確認。
グラスウール約110m²の延焼を確認。


(2) 放射性物質の漏えい； 無し

(3) 環境への影響； 無し

(4) 人の汚染・被ばく； 無し

【添付資料】

別紙1 原子力科学研究所 配置図



原子力科学研究所 配置図