

平成23年12月27日
生活環境部原子力安全対策課

原電 東海第二発電所
取水ポンプエリアにおける火災について（速報）

1 発生日時

平成23年12月27日（火） 15時45分

2 発生場所

日本原子力発電(株)東海第二発電所

3 状 況

(1) 原電は、東海第二発電所の第25回定期検査中のところ、14時18分頃、東海第二発電所取水ポンプエリア内の補機冷却海水ポンプ（C）出口圧力計用凍結防止用ヒーターケーブル被覆部に焦げた痕を発見し、15時6分に東海村消防へ通報した。

東海村消防の現場確認の結果、15時45分に火災と判断され、同時刻に鎮火が確認された。

(2) 放射性物質の漏えい； 無し

(3) 環 境 へ の 影 響； 無し


(4) 人の汚染・被ばく； 無し

(5) 原 因； 調査中


【添付資料】

添付 取水口ポンプエリア火災状況図

取水口ポンプエリア火災状況図



発生場所



焦げたケーブル