

東海・東海第二発電所における屋外照明用ブレーカーからの 火花の確認について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時（確認時刻）

2023年11月9日（木） 16時26分頃
県への第一報 16時49分

2 発災場所

日本原子力発電株式会社 東海発電所・東海第二発電所
北地区入口付近（非管理区域、屋外）

3 状 況

（1）事象の概要

- ・ 本日（11/9）16時26分頃、東海発電所・東海第二発電所の北地区入口付近（非管理区域、屋外）において、仮設事務所屋外照明用ブレーカーを入れたところ、ブレーカー端子部から火花を確認した。なお、当該ブレーカーは直ちに切った。
- ・ 日本原電は、16時33分に一般回線にて公設消防に通報し、17時02分、公設消防より本件は「火災」と判断した旨連絡を受けた。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。


（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし


（4）人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- ・ 東海・東海第二発電所位置図 発生場所位置図
- ・ 状況写真



発生場所位置図



東海・東海第二発電所位置図 発生場所位置図



照明用分電盤寸法
約 30cm (幅) × 約 30 cm (高さ) × 約 15 cm (奥行)



状況写真