

原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 A棟 における溶融痕の確認について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時（確認時刻）

令和5年2月8日（水） 14時05分頃
県への第一報 14時22分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
核燃料サイクル工学研究所（東海村）
A棟 第二機械室（管理区域）

3 状 況

（1）

- 核燃料サイクル工学研究所 A棟第二機械室（管理区域）において、排気ブロー電動機の点検を行っていたところ、本日（2/8）14時05分頃、排気ブロー電動機の端子箱内ケーブルに溶融痕を確認した。
- 原子力機構は、14時11分に公設消防へ通報し、15時23分、公設消防により「火災」と判断された。
- 本件は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当いたします。


（2） 放射性物質の漏えい； なし

（3） 環境への影響； なし

（4） 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- 核燃料サイクル工学研究所 施設配置図



核燃料サイクル工学研究所 施設配置図