

東海発電所・東海第二発電所の監視所における 電気ストーブ電源コードの焦げ跡の確認について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時

令和5年2月8日（水） 14時46分頃
県への第一報 15時07分

2 発災場所

日本原子力発電株式会社東海発電所・東海第二発電所 監視所（非管理区域）

3 状 況


（1）

- ・ 本日（2／8）14時46分頃、東海発電所・東海第二発電所の監視所において、協力会社社員が電気ストーブの電源を入れた際、当該電源コードに焦げ跡らしきものを確認したため、電気ストーブの電源を切るとともにコンセントプラグを抜く措置を行った。
- ・ その後、日本原電は14時48分、公設消防へ通報し、16時35分、公設消防により「火災」と判断された。
- ・ 本件は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当いたします。

- （2） 放射性物質の漏えい； なし
- （3） 環 境 へ の 影 響； なし
- （4） 人 の 汚 染 ・ 被 ば く； なし

【添付資料】

日本原子力発電株式会社 施設配置図



日本原子力発電株式会社 施設配置図