実験報告書様式(一般利用課題・成果公開利用)

MLF Experimental Report	提出日 Date of Report
課題番号 Project No.	装置責任者 Name of responsible person
2010AM0013	石垣 徹
実験課題名 Title of experiment	装置名 Name of Instrument/(BL No.)
中性子線回折による酸素ポンプ素子(YSZ)の劣化過程の検討	BL−20 茨城県材料構造解析装置
実験責任者名 Name of principal investigator	実施日 Date of Experiment
内田 勝秀	平成22年11月12日
所属 Affiliation	
エスティー・ラボ株式会社	

試料、実験方法、利用の結果得られた主なデータ、考察、結論等を、記述して下さい。(適宜、図表添付のこと)

Please report your samples, experimental method and results, discussion and conclusions. Please add figures and tables for better explanation.

本実験に供した試料を下記の表に示す。					
☆ 美駅I〜田 試料名	した試料; 152酸素ホノノオ 組成等	運転時間	「部分女足12シルコーア) 備考		
YSZ P 0	Zr:Hf:Y(0.869:0.011:0.120)	0hr			
YSZ P 200	Zr:Hf:Y(0.869:0.011:0.120)	200hr	NRD:粉末で測定 XRD:粉末で測定		
YSZ P 1000	Zr:Hf:Y(0.869:0.011:0.120)	1000hr			
YSZ C 0	Zr:Hf:Y(0.869:0.011:0.120)	0hr			
YSZ C 200	Zr:Hf:Y(0.869:0.011:0.120)	200hr	NRD: <u>粉砕状で測定</u> XRD:粉末で測定		
YSZ C 1000	Zr:Hf:Y(0.869:0.011:0.120)	1000hr			
※ 所定の運転時間経過後、王水によりYSZ素子表面の白金膜を除去し、十分に水洗後 105°Cで24hr乾燥した。					

2. 実験方法及び結果(実験がうまくいかなかった場合、その理由を記述してください。)

Experimental method and results. If you failed to conduct experiment as planned, please describe reasons.

1. 背景と目的

酸素分圧制御装置に使用している酸素イオン伝 導体であるイットリア部分安定化ジルコニア管を酸素ポン プ素子(YSZ素子)として使用している。

この YSZ 素子が使用中に変色し、さらにクラックが生じ、破壊に至る現象が発生しているため, YSZ 素子劣化 原因の解明と対応策を見出し、酸素分圧制御装置の信頼性向上を図る必要がある。この劣化原因解明のた め, YSZ 素子の中性子及びX線による結晶構造解析から、使用条件による劣化状態を評価する。

また, X 線回折及び中性子回折による結晶構造解析を補間するため, 走査型電子顕微鏡(SEM)による組織観察, エネルギー分散型蛍光X線分析法(EDX)による元素組成測定, 仮焼による重量変化の検討などを 行った。

2. 実験方法及び結果

2.1 酸素分圧制御装置長時間運転後のYSZ素子試料 作成

図1に示すエスティー・ラボ(株)社製酸素分圧制御装 置を用い、表1に示す条件で所定の時間運転後、王水 によりYSZ素子表面の白金膜を除去し、十分に水洗後 105℃で 24hr 乾燥し、試料とした。調整した試料の外

観を図2に示す。運転時間の経過 により白色→茶褐色→黒褐色に変 化した。また、上記の試料作成は 各運転時間について2回行い、第 1回目試料を「P」、第2回目試料を 「C」としX線回折及び中性子回折 に供した。なお、iMATERIAによ る中性子回折には、P系試料は粉 末状、C系試料はV試料管に充填 できる大きさに破砕して測定を 行なった。X線回折には、両試料 ともメノウ乳鉢で充分に摩砕して測定した。

表1 酸素分圧制御装置の運転条件

運転温度	600°C	
印加電圧	DC 2V	
均熱ゾーン	約100mm	
運転時間	0, 200, 1000 hr	
计段命用生	素子外側	大気(O ₂ ≒21%)
武贵分团又	素子内側	1E-20 atm O ₂



2.2 走査型電子顕微鏡による組織観察

試料「C」系について長さ方向に垂直な面の組

織観察を走査型電子顕微鏡(SEM)により行った。観察の結果を図3に示す。1000hr 経過試料組織の内側と外 側に大きな差異が見られる。内側の組織に多数の孔が観察され, これが YSZ 素子破壊の直接の原因と推察され れた。



2.3 仮焼による重量変化

部分安定化ジルコニアを酸素濃度計の使用条件のような高温還元雰囲気で使用するとジルコニ アが還元されジルコニウムに変化することが知られている。本実験での条件は低酸素雰囲気であり還元雰囲気ではないが、各試料の仮焼による 重量変化について検討した。各試料は、電気炉 で室温~1050℃までを 100℃・hr⁻¹ で昇温し1h r保持後、放冷した。仮焼前後の重量変化を図4 に示す。[C]系試料の 1000hr 運転試料のみが、

約1%重量増化した。また、同試料について TG-DTA 測定を 行なった結果を図5に示す。590℃で発熱とともに約1%の重 量増加が観察された。この重量増は、酸素原子として約 0.07mol に相当する。

2.4 粉末X線回折(XRD)測定

YSZ 素子の結晶相の確認と中性子線回折との差異を検討 するため、各運転時間の YSZ 試料について粉末 X 線回折測 定を行なった結果を図6に示す。各試料の回折プロファイル に大きな差異は見られなかった。また、結晶相の同定結果を 図7に示す。試料の結晶相は、別途実施した蛍光 X 線分析に よる元素組成比(mol%)[Zr:Y=0.880:0.120]とあわせ、RIO データベース SSCED に記載されている¹⁾ 8YSZ:8mol%イット リア安定化ジルコニアとほぼ同じものと推察された。





装置 :リガク製 Thermo Plas2 TG 8120 昇温条件 : Lt~850℃ 10℃・min⁻1 雰囲気 :air(酸化)

図5 TG-DTA測定結果



3



2.5 中性子回折

J-PARC BL-20 茨城物質構造解析装置(iMATERIA)による中性子回折(NRD)測定結果を図8に示す。X線回折と同様に各試料の回折プロファイルに大きな差異は見られなかった。



3. X線回折及び中性子回折結果の検討

3.1 X線回折(XRD)による結晶構造解析

取得した XRD データについては, Reitan-FP²により結晶構造解析を行った。なお解析の初期構造モデル¹⁾ は,結晶系:Cubic,空間群:A-225 Fm -3m,格子定数[a b c]:5.13966[αβγ]:90°,等方性原子変位パ ラメータ B[O:3.21/Zr:1.0]酸素席専有率go:0.963 とした。

XRDデータの Reitan-FP²による解析は, TCH の pseudo-Vogt 関数及び Finger らの手法によって解析を行い, Rwp=12.26~12.99, Re=9.57~10.24, s=1.22~1.31 とほぼ満足できる結果が得られた。

図9にXRDデータをリートベルト解析より精密化したパラメータの一部を示す。



図9 XRD測定データをリートベルト解析により精密化したパラメータ(一部)

格子定数は, C 系 1000hr 試料でやや減少した他は, 差異が見られなかった。酸素の席占有率g。は, P 系で は変化がほとんど無く, C 系では 200hr で増加し, 1000hr では大きく減少し変化に差異が見られた。酸素の等 方性原子変位パラメータ B。は, P 系では 0hr 及び 200hr は変化せず 1000hr で増加した。C 系では, 酸素席占有 率g。と同様の変化が見られ, 200hr で増加した後 1000hr で減少した。

Zr/Yの等方性原子変位パラメータB₇は, P系及び C系とも,運転時間とともにやや増加した。

3.2 中性子回折(NRD)による結晶構造解析

20mm×20mmの断面積を持つビームを用いたNRDデータについて, Z-Code³³を用いリートベルト法による結 晶構造解析を行ない,回折プロファイルの変化について検討した。NRDデータの, Z-Code³³よる解析結果の指 標は Rwp=15~19, Re=5.0~6.0, s=2.91~3.37 とまだ満足できるものとはなっていない。



図10にリートベルト解析より精密化したパラメータの一部を示す。

各試料の格子定数, Zr/Yの等方性原子変位パラメータ B_{Zr}は, XRD データ解析結果とはやや差異が見られ, 各々の変化に大きな差異は見られなかった。また,酸素原子の席占有率go及び等方性原子変異パラメータBo は, XRD の解析結果と似たような傾向は見られ, P 系試料ではほぼ変化が無く, C 系では, 0hr と比べ 200hr で やや増加し, 1000hr で減少した。

3.3 中性子回折とX線回折データ解析結果の比較

NRDデータのリートベルト解析は、まだ満足できるものとはなっていないが、現時点での解析結果から、格子定数、酸素の席占有率go及び等方性原子変異パラメータBoの比較を図11~図13に示す。





図12 XRD及び中性子回折ナーダをリートへルト 解析により精密化した酸素席占有率 g_a

格子定数は, XRDデータの解析結果平均値:5.146(5) Å (C系 1000hrを除く)に対し, NRD解析結果平均値 は5.133(0) Åと差異が見られた。また, 運転時間経過による格子定数の変化は, P系ではNRDとXRD解析結 果はほぼ同様であったが, C系ではやや差異が見られ, XRD解析結果 1000hr で, XRD:5.138(2) Å に減少し たのに対し, NRDでは変化が見られなかった。

酸素原子の席占有率g_oは, P系ではNRD及びXR Dとも変化はほとんど見られなかったが, g_oの平均値 はNRD:0.940(5)に対しXRD:0.982(14)と大きな差異 が見られた。C系では, 200hr でg_oが増加し 1000hr で 減少する変化は両者で同様の傾向が見られたが, そ の値に差異があった。

酸素原子の等方性原子変異パラメータB_oは, NRD では、P 及び C 系ともに 200hr で増加し 1000hr で減 少する変化が見られたのに対し、XRD では C 系で NDR と同様の変化が見られたが、P 系では 0hr 及び 200hr で変化せず、1000hr で増加した。

以上のことから、YSZ素子の結晶構造の変化は、 運転時間間の差異が大きい酸素原子のgoとBoの変 化から酸素原子の挙動に関連していると推察される。



これは仮焼処理及び TG-DTA の結果から変化の大きかった C 系 1000hr 試料のgo及びgoの変化が大きいことからも推察される。

しかしながら、go及びBoの変化たけでYSZ素子が破壊や図3に示したYSZ素子内部の組織変化が起きるとは考えにくい。

このため、今回の測定結果を踏まえ以下に今後の研究を進めるための仮説を提案する。

- 1) YSZ素子組織の一部だけが、長期間 600°C DC10V の条件化で大気(O₂≒21%)から N₂ガス(または Ar ガス)中に極低濃度の酸素を移す際に、格子定数など結晶構造変化や他の結晶相への転移などにより内部 歪が発生し、素子の劣化及び破壊が発生する。
- 2) 格子定数など結晶構造変化や他の結晶相への転移などは, YSZ 結晶構造中の酸素原子の挙動が関連する。

これらの仮説を検討するため今後以下の検討を行う計画である。

- 1)結晶中の酸素の挙動を確認するため, 今回測定した NRD データの再解析を進める。
- XRD データ解析結果のリートベルト解析結果で格子定数に大きな差異があり, この原因のひとつは, NRD の解析結果の指標Sが 2.91~3.37 と満足できるものではないことが挙げられ, 今後さらに解析を進める必要 がある。
- 2) 格子定数以外の結晶構造パラメータについては,酸素原子の席占有率g_o,等方性原子変異パラメータB_o及 び分率座標について,特にNRDデータの解析を勧める。
- 3) 今回の実験では, 試料全体を平均化した測定及び評価を主に行ったが, YSZ素子組織に一部に変化が 観察されたため, XPSなど微少部の観察及び評価を行う。
- 4. まとめ
- 1) SEMによる組織観察により 1000hr 運転したYSZ素子内側の組織変化を確認し、この変化が YSZ 素子破 損の直接的原因と推察した。
- 2) C系 1000hr 試料は仮焼及び TG-DTA 測定の結果,酸化雰囲気中約 590℃で,酸化され約1%の重量増加 が観察され,この重量増は,酸素原子として約 0.07mol に相当する。
- 3)酸素分圧制御装置の長時間運転による試料調整行い,試料[C]系の 1000hr 運転試料のみで, YSZ素子の組織変化と仮焼による重量増加など, YSZ素子の劣化を再現できたと思われる。
- 4) 上述の各試料のNRD及びXRD測定データを用い結晶構造解析を行った結果, YSZ素子の結晶構造の変化は,結晶構造パラメータの中で酸素原子 goとBoの変化から酸素原子の挙動に関連していると推察される。

これは仮焼処理及び TG-DTA の結果から変化の大きかった C 系 1000hr 試料のg_o及びB_oの変化が大きいことからも推察される。

- 5) NRD及びXRDデータのリートベルト解析結果で格子定数に大きな差異があり、この原因のひとつは、NR Dの解析結果の指標Sが 2.91~3.37 と満足できるものではないことが挙げられ、今後さらに解析を進める必 要がある。
- 6) 格子定数以外の結晶構造パラメータについては,酸素原子の席占有率g_o,等方性原子変異パラメータB_o及び分率座標について,特にNRDデータの解析を進める。
- 7) YSZ素子組織の一部に変化が観察されたため、XPSなど微少部の観察及び評価を行い、XRD及びNRD データの結晶構造解析結果を補完する計画である。

参考文献

1)(独)産業技術総合研究所 RIO-DB「電気化学デバイス用導電性固体材料データベース(Solid State

Conductors Database for Electrochemical Devices: SSCED) J

http://staff.aist.go.jp/nomura-k/japanese/itscgallary.htm

2) F. Izumi and K. Momma, "Three-dimensional visualization in powder diffraction," Solid State Phenom., 130, 15-20 (2007).

3)R. Oishi, M. Yonemura, Y. Nishimaki, S. Torii, A. Hoshikawa, T. Ishigaki, T. Morishima, K. Mori and T. Kamiyama, Rietveld analysis software for J-PARC, Nuclear Instruments and Methods A600, 94–96 (2009).

4) 粉末X線解析の実際(第2版),中井泉 泉富士夫編集,朝倉書店(2009)

謝辞

J-PARC BL20 iMATERIA での測定,X 線回折測定,データ解析に当たり、ご支援・ご教示いただきました方々に、謝意を表します。

茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター 星川 晃範 様

ディア・スリスティアニンティアス 様

(独)日本原子力研究開発機構 量子ビーム研究部門 中性子物質科学研究ユニット エネルギー材料研究グループ 研究副主幹 井川 直樹 様

茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター 岩瀬 謙二 様

新