

平成23年2月3日  
生活環境部原子力安全対策課

原子力機構 核燃料サイクル工学研究所  
プルトニウム燃料第二開発室における火災について（速報）

1 発生日時

平成23年2月3日（木） 14時 2分  
・ 県への連絡時刻 14時20分  
・ 東海村消防本部による鎮火確認 15時34分

2 発生場所

独立行政法人日本原子力研究開発機構  
東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所

3 状況

- (1) 原子力機構 核燃料サイクル工学研究所は、本日、プルトニウム燃料第2開発室においてグローブボックスの解体撤去工事を実施していたところ、紙タオルに引火したため、不燃シートをかけて消火しました。本事象は、法令報告及び原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当するため、原子力機構サイクル工研から報告を受けました。また、今後、原子力機構サイクル工研から原因及び対策について、報告を受けることにしております。

- (2) 放射性物質の漏えい； なし  
(3) 環境への影響； なし  
(4) 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

別紙1 原子力機構核燃料サイクル工学研究所施設配置図

# 別紙1

## 日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所 施設配置図

平成22年1月20日現在

