

三菱原子燃料株式会社における火災について（速報）

1 発災日時

令和3年6月25日（金） 17時15分頃
県への第一報 18時22分

2 発災場所

三菱原子燃料株式会社 部品加工棟（非管理区域）

3 状況

- (1) 本日（6/25）17時15分頃、部品加工棟において社員がストラップ洗浄装置（燃料集合体を構成する部品を洗浄する装置）を使用していたところ、ブレーカーが落ちたため、装置の外観確認をした上でブレーカーを上げました。

その後、ストラップ洗浄装置の制御盤を確認したところ、制御盤にススが付着していることを確認したため、三菱原子燃料は、17時44分、公設消防へ通報し、18時05分、公設消防により火災であると判断されました。

なお、火災については公設消防により鎮火が確認されております。


原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当するため、情報提供します。

- (2) 放射性物質の漏えい； なし
(3) 環境への影響； なし
(4) 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

三菱原子燃料株式会社 施設配置図

問合せ先； 原子力安全対策課
担当； 山口
内線； 2915
外線直通； 301-2916



三菱原子燃料株式会社 施設配置図