資料提供

令和5年4月12日(水)

防災·危機管理部原子力安全対策課

担 当; 宮崎

内 線; 2911

外線直通; 029-301-2916

三菱原子燃料 東海工場 技術センター棟社員食堂における コンセントプラグでの焦げ跡の発見について (速報)

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時(確認時刻)

令和5年4月12日(水) 12時37分頃

県への第一報 13時05分

2 発災場所

三菱原子燃料株式会社 東海工場 技術センター棟社員食堂(非管理区域)

3 状 況

(1)

・ 本日(4/12)12時37分頃、三菱原子燃料株式会社 東海工場内技術 センター棟社員食堂(非管理区域)において、コンセントプラグに焦げ跡を発 見した。


なお、焦げ跡の発見に際しては、火、煙及びにおいによる覚知は無かったが、 コンセントプラグを確認したところ焦げ跡の発見に至った。

- ・ その後、三菱原燃は12時50分に公設消防へ調査依頼し、14時10分、 公設消防により「火災」であると判断された。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力 事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当し ます。
- (2) 放射性物質の漏えい; なし
- (3) 環境への影響; なし
- (4) 人の汚染・被ばく; なし

【添付資料】

·三菱原子燃料株式会社 施設配置図

三菱原子燃料株式会社 東海工場 構内配置図



三菱原子燃料株式会社 施設配置図