

原子力機構核燃料サイクル工学研究所 駐車場における自家用車両火災 に係る立入調査結果について

令和5年4月10日
防災・危機管理部原子力安全対策課

令和5年4月10日に原子力機構核燃料サイクル工学研究所地層処分基盤研究施設東側駐車場において自家用車両の火災が発生したことについて、県は、同日、東海村とともに、下記のとおり立入調査を実施しました。

1 実施日時

令和5年4月10日（月） 14時00分～14時40分

2 実施者

県、東海村

3 立入調査結果

以下のことについて、聞き取り、関係書類及び現場調査で確認した。

○ 環境影響

- ・ 火災発生前後におけるモニタリングポスト等の値に異常がなく、周辺環境への影響は認められないこと。

○ 施設等への影響

- ・ 火災の生じた車両については、従業員個人の車両であり、原子力施設の施設運営等に用いるものではないこと。
- ・ 火災発生場所は管理区域外（屋外）の駐車場であり、発生した火災は初期消火活動により消火され、周囲の設備、建屋への影響は確認されていないこと。

○ 現在の措置状況

- ・ 火災の生じた車両については、所外において原因究明が実施されており、発災現場から撤去されていること。

4 要請事項

立入調査後、以下のとおり要請を行った。

- ・ 原因究明、水平展開等を速やかに実施し、適宜報告すること。

5 今後の予定

原因調査や再発防止対策について事業者から引き続き報告を受け、必要に応じて立入調査等に対応状況を確認していく。