

インフラビフォーアフター 完成: 7年 2月 20日

防草シート施工により道路環境の改善

県道115号 子生茨城線 (銚田市鹿田)

↓位置図



- ビフォー
- ・緑地帯に雑草が生い茂り、歩車道両方から見通しが悪く、道路の景観も悪かった。
 - ・雑草により歩道も狭まり、歩行にも支障が出ていた。

- アフター
- ・防草シートを設置することにより、歩車道両方から見通しが良くなり、道路の景観も改善され、交通の安全に繋がった。
 - ・歩道も広くなり歩行しやすくなった。

↓施工前



↓施工後

