

インフラビフォーアフター 完成: 令和7年 3月 14日

鹿行大橋橋梁修繕工事により安全・安心に通行できる橋へ

国道354号（鹿行大橋）（ 銚田市札 ）

↓位置図



ビフォー 定期点検の結果、経年劣化や環境により塗装した箇所に錆が発生し、進行していることが確認された。
腐食の進行を放置すると部材の破断等につながる恐れがあり、落橋の危険性が生じる。

アフター 錆が発生した箇所の塗装を研磨し、塗替えたことにより、腐食の進行を防いだ。
安全・安心に通行できる橋となった。

↓施工前



⇒

↓施工後

