

インフラビフォーアフター

完成: 令和7年 1月 31日

道路防除工事により快適な道路へ

一般県道 高崎坂東線 (下妻市別府)

↓位置図



ビフォー 防護柵に雑草が巻き付いており、歩道幅がわかりにくい状態にあった。
水溜まりができ歩行しづらい状態にあった。

アフター 法面保護工により、歩道幅がわかりやすく歩行しやすくなった。
側溝工により、水はけが良くなり歩行しやすくなった。

↓施工前



↓施工後



⇒