

工事名 若宮第二アパート 8号棟他長寿命化工事

	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上
工 事 実 施 前			
工 事 実 施 後			

工事名 若宮第二アパート 8号棟他長寿命化工事

	【防水改修】 屋上防水の塗替え → 耐久性の向上	【防水改修】 屋上防水の塗替え → 耐久性の向上	【電気改修】 TVボックスの管替え → 耐久性の向上
工 事 実 施 前			
工 事 実 施 後			

工事名 若宮第二アパート 8号棟他長寿命化工事

	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上	【外壁改修】 外壁の塗替え → 耐久性の向上
工 事 実 施 前			
工 事 実 施 後			

工事名 若宮第二アパート 8号棟他長寿命化工事

	【防水改修】 屋上防水の塗替え → 耐久性の向上	【防水改修】 屋上防水の塗替え → 耐久性の向上	【電気改修】 TVボックスの管替え → 耐久性の向上
工 事 実 施 前			
工 事 実 施 後			