

平成22年1月22日  
生活環境部原子力安全対策課

## 原子力機構大洗 高速実験炉「常陽」 原子炉附属建家における火災について

### 1 発生日時

平成22年1月22日（金） 9時42分頃  
（消火時刻； 9時43分頃）  
（大洗町消防本部が鎮火を確認した時刻； 10時20分）

### 2 発生場所

原子力機構大洗 高速実験炉「常陽」原子炉附属建家（管理区域）

### 3 状 況

（1）定期検査中の高速実験炉「常陽」原子炉附属建家地下2階，補機冷却系機器室（管理区域）において，空調系循環ポンプの分解点検作業中，トーチの火が油を洗浄するためのスプレー溶剤に引火。

延焼は無かったものの，ただちに職員が消火剤を散布。


10時20分，大洗町消防本部が鎮火確認。

（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし

（4）人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】大洗研究開発センター配置図



大洗研究開発センター配置図