

平成23年7月6日  
生活環境部原子力安全対策課

## 原電東海第二発電所廃棄物処理建屋3階における 火災について（速報）

### 1 発生日時

平成23年7月6日（水） 9時48分頃

### 2 発生場所

日本原子力発電株式会社東海第二発電所  
廃棄物処理建屋3階 溶融炉前処理室(管理区域内)

### 3 状況

(1) 雑固体廃棄物溶融処理作業中のところ、投入容器により溶融炉に廃棄物を投入した後、容器付近に炎がみられたことから、作業員が直ちに水で消火した。

10時56分、東海消防本部による鎮火確認がされた。

(2) 放射性物質の漏えい； 無し

(3) 環境への影響； 無し


(4) 人の汚染・被ばく； 無し

#### 【添付資料】

- 別紙1 東海第二発電所敷地配置図
- 別紙2 高周波溶融炉設備概要フロー


東海第二発電所敷地配置図

山側



海側

# 高周波溶融炉設備概要フロー



(廃棄物)