

平成24年1月13日
生活環境部原子力安全対策課

東海発電所固化処理建屋屋上冷却塔における火災について(速報)

1 発生日時

平成24年1月13日(金) 10時20分頃

2 発生場所

日本原子力発電株式会社 東海発電所
固化処理建屋 屋上(管理区域)

3 状況

(1) 10時20分頃、原電社員が固化処理建屋屋上の冷却塔から発煙を確認した。このため、原電は、東海村消防本部へ119番通報(10:30頃)するとともに、自衛消防隊を出動(10:29頃)させ、初期消火活動を実施した。

10時49分頃、東海村消防本部による鎮火が確認された。

原電は、冷却塔下部に溜まった冷却水の凍結防止用電気ヒーターの上に、作業用掲示ビニルシートが接触状態にあったため、電気ヒーターの通電に伴い発火したと推定。

(2) 放射性物質の漏えい； 無し

(3) 環境への影響； 無し

(4) 人の汚染・被ばく； 無し

【添付資料】

別紙1 東海・東海第二発電所平面図

東海・東海第二発電所 平面図

