

平成26年9月16日  
生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課

## 原子力機構 那珂核融合研究所 第1工学試験棟における 直流遮断器の火災について(速報)

### 1 発生日時

平成26年9月16日(火) 17時05分頃

### 2 発生場所

日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所  
第1工学試験棟大実験室(非管理区域)

### 3 状況

- (1) 那珂核融合研究所では、第1工学試験棟大実験室内の直流遮断器の動作試験を行っていたところ、発煙が確認されたため、直ちに那珂市消防本部へ119番通報(17:05頃)し、17時51分、同消防本部により火災と判断された。  
なお、火災は鎮火が確認されており、事象の拡大性はない。

※県への第1報：17時21分

- (2) 放射性物質の漏えい； なし  
(3) 環境への影響； なし  
(4) 人の汚染・被ばく； なし

### 【添付資料】

- 図1 日本原子力研究開発機構那珂核融合研究所 配置図  
図2 第1工学試験棟平面図

問合せ先； 原子力安全対策課  
担当； 深澤，石崎  
内線； 2911  
外線直通； 301-2916




図1 日本原子力研究開発機構那珂核融合研究所 配置図

