

## 東海第二発電所における焦げ跡の確認について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

### 記

#### 1 発災日時（確認時刻）

2023年7月19日（水） 14時24分頃  
県への第一報 14時49分

#### 2 発災場所

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所  
サービス建屋ランドリー室（管理区域）

#### 3 状 況

##### （1）事象の概要

- ・ 本日（7/19）14時24分頃、東海第二発電所のサービス建屋ランドリー室（管理区域）の乾燥機制御盤内端子台において、焦げ跡らしきものを確認した。
- ・ このため、日本原電は14時27分に公設消防に一般回線で連絡し、15時13分、公設消防により「火災」と判断された。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。

（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし

（4）人の汚染・被ばく； なし

##### 【添付資料】


- ・ 東海・東海第二発電所 施設配置図
- ・ 火災状況写真

発電所所要施設配置図

- ①東海発電所
- ②東海第二発電所



東海・東海第二発電所 施設配置図



火災状況写真